





ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des bâtiments

Désignation du lot : Maison individuelle Descriptif du bien : Immeuble à usage d'habitation, sur

trois niveaux, avec terrain et

Bâti:

OUI

dépendances.

NON

7 route de Bardon Adresse:

17270 CERCOUX

Encombrement constaté: Néant

Mitoyenneté:

Référence Cadastrale : AM - 68

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court

terme. Document(s) joint(s): Néant

DESIGNATION DU CLIENT

Désignation du client

Nom / Prénom : Monsieur et Madame DELAGE Claude et Françoise

Qualité: Propriétaires Adresse: 7 Route de Bardon **17270 CERCOUX**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom : ACTIO 17 Commissaires de justice

Qualité: Huissier de justice

5 Rue des Guits B.P 20094 Adresse:

17503 JONZAC CEDEX

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Propriétaires et huissier

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : FORGERIT Andry Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL CHARENTE EXPERTISES**

Adresse: 9 Rue du Minage 16300 BARBEZIEUX-SAINT-

HILAIRE

N° siret: 48365749000049

N° certificat de qualification : 14415396

Date d'obtention : 11/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS

CERTIFICATION 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE Organisme d'assurance AXA FRANCE IARD

professionnelle:

N° de contrat d'assurance : 10122042404

Date de validité du contrat

d'assurance:

31/12/2024

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites







D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	RDC	
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
Entrée n°1	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Crémaillère - Bois brut	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches - Bois brut	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches - Bois brut	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante - Bois brut	Absence d'indice.
	Mur - Pierres	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Embrasure - Pierres	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
Salon / Salle à	Plancher haut - Bois brut	Absence d'indice.
manger	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Embrasure - Pierres	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Volets - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris bois Vernis	Absence d'indice.
Dégagement	Plancher - Béton Linoléum	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
Cuisine -	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
Entrée n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.

DELAGE 20109 28.12.23 T

2/7







Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - PVC	Absence d'indice.
Chambre n°1	Fenêtre Volets - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Lambris bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher - Bois Parquet flottant	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Arrière	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
cuisine	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence / Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant - PVC	Absence d'indice.
Salle de Bains	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cellier -	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
wc	Fenêtre Dormant et ouvrant - PVC	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
Grange	Murs - Pierres brut	Absence d'indice.
	structure charpente toiture - Bois brut	Absence d'indice.

DELAGE 20109 28.12.23 T







Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *		
	Porte - Métal	Absence d'indice.		
1er				
Chambre n°2	Mur - Bois brut	Absence d'indice.		
	Mur - Lambris PVC Peinture	Absence d'indice.		
	Plinthes - PVC	Absence d'indice.		
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.		
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Vernis	Absence d'indice.		
	Plafond - Lambris bois	Absence d'indice.		
	Plancher - Bois Linoléum	Absence d'indice.		
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.		
Combles non aménagés n°1	Structure Charpente toiture - Bois	Absence d'indice.		
	Murs - Pierres	Absence d'indice.		
	Plancher bas - Bois	Absence d'indice.		

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Local infirmerie + local châts 1 et 2 (RDC) : Inaccessible car refus du propriétaire en raison du grand nombre de chât, la situation réelle de l'immeuble ne pourra être déterminée qu'après examen des locaux non visités à ce jour.C'est la raison pour laquelle il est conseillé de solliciter un nouveau déplacement du diagnostiqueur, après avoir rendu accessibles les locaux.

Combles non aménagés n°2 (2ème) : Absence d'accès, la situation réelle de l'immeuble ne pourra être déterminée qu'après examen des locaux non visités à ce jour. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de solliciter un nouveau déplacement du diagnostiqueur, après avoir rendu accessibles les locaux.







IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Les éventuels bois de structure cachés par des enduits n'ont pas été contrôlés car inaccessibles ou invisibles,

La structure charpente toiture élevé sur la chambre n°2 n'a pas été contrôlée car recouverte d'un doublage plafond,

Les murs derrières les doublages (plaque de plâtre) n'ont pas été contrôlés car inaccessibles sans dépose des panneaux,

Les sols et pans de murs inaccessibles du fait de la présence de meubles, n' ont pas été contrôlés,

Les faces des planchers cachées par un revêtement (parquet flottant de la chambre n°1) n'ont pas été contrôlées car inaccessibles sans dégradations,

La sous face des plinthes, bâti de porte et fenêtre.. n'a pas été contrôlée car inaccessible sans démontage ou dégradations,

Les encrages des entrais et du solivage n'ont pas été controlés car inaccessibles sans démontage ou dégradations,

Les sols et pans de murs inaccessibles du fait de la présence d'obstacle (encombrement dans la grange), n' ont pas été contrôlés,

Seuls des sondages destructifs (interdits dans le cadre de la présente mission) seraient de nature à révéler la situation réelle de l'immeuble,

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) :

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé: poinçon, échelle, lampe torche...

CONSTATATIONS DIVERSES

Indices d'infestations d'agents de dégradation biologique du bois, essentiellement de type vrillette et capricorne en structure charpente, plancher, toiture et de champignon de pourriture du bois de type "mérule" avec fructification visible dans le plancher bois de la chambre n°1.

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

DELAGE 20109 28.12.23 T







RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite, sous réserve des parties d'immeubles (E), parties d'ouvrages et éléments (F) qui n'ont pas pu être examinés.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **27/11/2024**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

En cas de doute, il est conseillé à l'éventuel acquéreur de faire appel à un homme de l'art.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

SARL CHARENTE EXPERTISES

Diagnostics Techniques Immobiliers
31, rue Victor Hugo

16300-BARBEZIEUX Tél.: 05 45 78 56 32 - charente expertises@wanadoo.ir Siret: 483 657 490-00031 - TVA FR19 483 657 490 Référence : **DELAGE 20109 28.12.23 T**

Fait à : BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE le : 28/05/2024

Durée de la visite : 2h

Nom du responsable : FORGERIT Andry

Opérateur : Nom : FORGERIT

Prénom : Andry

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.


Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.









Date : 26/10/2023 Numéro du certificat : 14415396

Samuel DUPRIEU - Président



us voir ci-dessus. es suppièmentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel bitenuée en consultant l'organisme. Validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <u>http://www.hurebuveritas.fricettification-diag</u>

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites